

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь 2001 г.

Дом № 8 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Тельманов

Домуправление № города Колуя

## Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен

Число этажей 9 наличие подвала ввр. седиоле.

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С.К

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Мекеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удоб

б) чердачное помещение и его вентиляция удоб

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удоб

г) фасад здания Фасад здания соч. ржевоцт

д) входные двери и оконные переплеты удоб

е) подвальные помещения удоб

ж) отмостка вокруг здания Фасад здания соч. ржевоцт

з) система центрального отопления Фасад здания соч. ржевоцт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Граб. саж. расстоят

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечени

Выводы и предложения.

Грабчуков саж. расстоят расстоят, фур 410  
от сажей, тяжко проводят.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Грабчуков  
Гришин