

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 25 или строение (корпус) 6

по ул. (пер.) Фальсеев

Домоуправление № города № 12 г. Копейск

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен каменный

Число этажей 5 наличие подвала нет, неглубокий

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо, как ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция хорошо

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо

г) фасад здания хорошо, как ремонт

д) входные двери и оконные переплеты хорошо, как ремонт

е) подвальные помещения хорошо, как ремонт

ж) отмостка вокруг здания хорошо, как ремонт

з) система центрального отопления хорошо, как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо, как ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *Треб. соед. расщелин*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Треб. соед. расщелин труб ц/о, кровли, фасада, откосов, электропроводки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

*А. Радченко С.И.
И. Власов С.*