

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 13 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Ферошная

Домоуправление № города Калуга

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен кирпич

Число этажей 2 наличие подвала гидро. подвале

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радаев Е. К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Треб. сам. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания Треб. сам. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты Треб. сам. ремонт

е) подвальные помещения Треб. сам. ремонт

ж) отмостка вокруг здания Треб. сам. ремонт

з) система центрального отпления Треб. сам. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. сам. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Пред. ком. район*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Пред. ком. район, службы города,  
от лесосеки, осов, сов. лесов,  
пред. ЦО, электроарб. сек.*

Председатель комиссии

*Радченко С. П.*

Члены комиссии

*Власова С.*