

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 15 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Форошская

Домоуправление № города Кахра 111

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен камень

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ражабов

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Викторова С произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция хорошо

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо

з) система центрального отопления хорошо

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство *Треб. сам. решения*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Треб. сам. решения срочны, касаемо, всего что
водоснабжения, теплофикации.*

Председатель комиссии _____

Радшаев С.К.

Члены комиссии _____

Мухоморов С.