

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 17 или строение (корпус) осей дорв 200 18

по ул: (пер.) Форошная

Домоуправление № города Кокча м 92

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала техническое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеевой С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется капитальный ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания Требуется капитальный ремонт

д) входные двери и оконные переплеты Требуется капитальный ремонт

е) подвальные помещения Требуется капитальный ремонт

ж) отмостка вокруг здания Требуется

з) система центрального отопления Требуется капитальный ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется капитальный ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Требуемое как ранее

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуемое как ранее кровли, окон, дверей, скоровала, трубы 3/0, теплообменника

Председатель комиссии

Члены комиссии

*А. Раджабовский
В. Алексеев*