

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 31 или строение (корпус) Октябрь 2008 г.

по ул. (пер.) Борочная

Домоуправление № города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кирпич

Число этажей 9 наличие подвала нет. подвального

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко Е. К. членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Железнов С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетв.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетв.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания Требуется сан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удовлетв. (Треб. сан. ремонт окон)

е) подвальные помещения Требуется сан. ремонт

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. сан. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

*Требуется капитальный ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечен*

Выводы и предложения.

*Требуется капитальный ремонт фасада, подвального помещения, санузла, электроснабжения.*

Председатель комиссии

*И. Рахматов*

Члены комиссии

*И. Жарков*