

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 34 или строение (корпус) -

по ул. (пер.) Ферошная

Домоуправление № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен каменное

Число этажей 9 наличие подвала без. подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагуняв С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета -

и членов местного комитета профсоюза -

в присутствии техника Алексеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. сам. рассмот.

д) входные двери и оконные переплеты удов. сам. рассмот.

е) подвальные помещения удов. сам. рассмот.

ж) отмостка вокруг здания удов. сам. рассмот.

з) система центрального отопления удов. сам. рассмот.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. сам. рассмот.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Пред. сам. решает

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен.

Выводы и предложения.

Пред. сам. решает вопросы, касающиеся, электроснабжения, труб, что, электрики, электроснабжения,

Председатель комиссии

В. Радецкий

Члены комиссии

В. Алексеев