

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 6 20018 г.

Дом № 3 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города Калуга 2012

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен каменный

Число этажей 9 наличие подвала нет, с/одн.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжков С.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо

г) фасад здания хорошо

д) входные двери и оконные переплеты хорошо

е) подвальные помещения хорошо

ж) отмостка вокруг здания хорошо

з) система центрального отопления хорошо

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Треб. сам. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в.д.с. с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Треб. сам. ремонт кровли, водосточных труб, фасада, труб ЧИУ, отмостки, а также теплоизоляции

Председатель комиссии _____

Радомов

Члены комиссии _____

Ветшев