

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 20018 г.

Дом № 6 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города Колпа

## Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен каменная

Число этажей 5 наличие подвала без подвала

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раушатов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша каш. покрытие 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания штукатурка каш. покрытие

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения штук. каш. покрытие

ж) отмостка вокруг здания штукатурка каш. покрытие

з) система центрального отопления штукатурка каш. покрытие

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

*Дребуевые сам. работы*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Дребуевые сам. работы фасада, кровля, отделочные, трубы цо, теплопроводки*

Председатель комиссии

*Радославов С.*

Члены комиссии

*Вас. Алексеев С.*