

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь

2001 г.

Дом № 313а или строение (корпус)

по ул. (пер.) Мясниковская

Домуправление № города Калуга

## Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С.И.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Алексеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в  
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Греб. каск. реечная

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания Чист.

д) входные двери и оконные переплеты Чист.

е) подвальные помещения Греб. сан. рееконст.

ж) отмостка вокруг здания Греб. сан. рееконст.

з) система центрального отопления Греб. каск. рееконст.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Греб. каск. рееконст.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом),

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) обеспечено

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

Граб. как. ресурсов не хватает для снегоочистки, обделка тротуаров, Граб. как. ресурсов для снегоуборки, засыпки улиц

Председатель комиссии

Члены комиссии

Радченко

Лукьянова