

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2018 г.

Дом № 317 или строение (корпус) -

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Канкр

## Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен нащевый

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя; инженера управления домами ин-ра Рахмонова С. К.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

Фролова В. Г.

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Алексеевой С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется кам. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания кам. ремонт 2018г.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Требуется кам. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство: Фрейчева сам. решает

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: обеспечены

Выводы и предложения.

Фрейчевой сам. решает вопросы, Фрейц. ч/о электро и проводки.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

В. В. Разина  
В. В. Алексеев  
В. В. Уроков