

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 321 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен шлакобетон

Число этажей 5 наличие подвала нет подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радаева С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_

в присутствии техника Алексеевой С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша снег, ремонт 2008 г.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удеб.

г) фасад здания фиброцемент, снег, ремонт.

д) входные двери и оконные переплеты удеб.

е) подвальные помещения удеб.

ж) отмостка вокруг здания фиброцемент, снег, ремонт.

з) система центрального отопления фиброцемент, снег, ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удеб.

печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство: *Требуется как раньше*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц: *обеспечена*

Выводы и предложения.

*Требуется как раньше провести  
обследование, системы ЦГО,  
теплопроводки.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Радченко С. В.*  
*Алексеева С.*