

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

осень 2008 г.

Дом № 331 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радаманов Е. С.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеевой Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. кап. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты Треб. кап. ремонт

е) подвальные помещения Требуется кап. ремонт

ж) отмостка вокруг здания Треб. кап. ремонт

з) система центрального отопления Треб. кап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. кап. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство *Доб. как ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц. *Обеспечен.*

Выводы и предложения.

*Требуется как ремонт фасада, дверей
подв. помещений, обмотки, труб 4/0
Х/вода, электропроводки.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В. Радаманов
И. Алексеева