

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь

20012 г.

Дом № 345 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города Калуга

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен каменной

Число этажей 5 наличие подвала гоч. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радскабов С. В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Викторова Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуемое кач. ремонта

д) входные двери и оконные переплеты Требуемое кач. ремонта окон

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуемое кач. ремонта

з) система центрального отопления Требуемое кач. ремонта

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Арибучевеи как ранее

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Арибучевеи как ранее, трасса, отстойники,  
дренаж, водоснабжение, и др.,  
теплообменники.

Председатель комиссии

В. Радченко С.И.

Члены комиссии

В. Алексеев С.