

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 12 или строение (корпус) Осетров 20018 г.

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № города Колпи

## Общие сведения по строению

Год постройки 1999 материал стен обл. кирпич

Число этажей 2 наличие подвала обл. кирпич и геч. бетон

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радченко С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Алексеев С. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов. сан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов. сан. ремонт

з) система центрального отопления удов. сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*Дребучева сан.ремонт*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Дребучева сан.ремонт фасада, Дребучева  
объемная, микропроцессоры.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*В. Радкобаев С.К.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*В. Николаев С.*