

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 8 или строение (корпус) осеб 206 20014

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № города Кокчи

Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен керемит

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Александр С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Требуется сан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения Треб. сан. ремонт

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт

з) система центрального отопления Треб. сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется как ранее

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечено

Выводы и предложения.

*Требуется как ранее днада, содр. сое-
сенен, оглоста, дреу ч/о, электропроводки*

Председатель комиссии _____

Раджаев В. С.

Члены комиссии _____

Дюкеева Р.