

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Октябрь 2008 г.

Дом № 5 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Теелмессе

Домоуправление № города № 12 г. Келлеро

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахжабов С. К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Алексеева С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша доб. квал. решение

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания доб. квал. решение

д) входные двери и оконные переплеты доб. квал. решение

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания доб. квал. решение

з) система центрального отопления доб. квал. решение

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные доб. квал. решение

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Дреб. квал. р. селомит

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Дреб. квал. р. селомит ДрУ № 4/0, с/р. в. м.,
д. с. с. с. с., с. с. с. с., т. с. с. с. с. с. с. с.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

С. В. Радченко
С. Е. Алексеев