

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

... октября 2018 г.

Дом № 6 или строение (корпус) —

по ул. (пер.) Теелектин

Домоуправление № города № 12 г. Кокшетау

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен керамика

Число этажей 4 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Радашевский С.И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета —

и членов местного комитета профсоюза —

в присутствии техника Алексеев Е произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Треб. как ремонт

д) входные двери и оконные переплеты Треб. как ремонт

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания Треб. как ремонт

з) система центрального отопления Треб. как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. как ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

*Дубровы кав. поселок*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

*обеспечена.*

Выводы и предложения.

*Дуб. кав. поселок Дуч 410, города,  
отличается, электроэнергией.*

Председатель комиссии

*И. Радченко с.*

Члены комиссии

*И. Алексеев с.*