

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » октября 2019 г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Воронежская
Домуправление № города 112 в Коломне

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала нет подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роговская С. Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

в присутствии техника Чекалова Ю.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша серебрёй. кос. реец.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания зел.

г) фасад здания фасад. утепление стек. фасад.

д) входные двери и оконные переплеты двери дуб. окна фас.
кос. реец.

е) подвальные помещения фас. кос. реец.

ж) отмостка вокруг здания фас. кос. реец.

з) система центрального отопления фас. кос. реец.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные фас. сам. реец.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Грабчев. Егор. речею.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Обеспечена.

Выводы и предложения.

Грабчев. Егор. речею. Расход, при 4/10
квадратных метров, обличается, что оно не будет
длительное время.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Грабчев Е. Г.

Ильинская Е. С.

Лебедев В. И.