

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 321 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города № 12 2 Коллеж

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кошечной

Число этажей 5 наличие подвала нет. коридор

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Диржабова С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Киселева В.М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. сост. раселот 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. сост. раселот (чистые)

д) входные двери и оконные переплеты двери удов. сост. раселот
каст. раселот.

е) подвальные помещения удов. сост. раселот.

ж) отмостка вокруг здания удов. сост. раселот

з) система центрального отопления удов. сост. раселот.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. сост. раселот.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуя. работ. не выявлено.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуя. работ. не выявлено. Требуя. работ. не выявлено.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Радченко В.С.
Несомов Е.С.
Ке-вон В.И.