

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 октября 2019 г.

Дом № 6 или строение (корпус)
по ул. (пер.) Новогоднее
Домоуправление № города ул. 2. Новогодне

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпич
Число этажей 4 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родионова С. Р.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета

в присутствии техника Челышова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в
зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша серебрено-каш. реечная 2017г.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорош.

г) фасад здания фас. утепл. стекл.

д) входные двери и оконные переплеты двухстворчатые осенние фасад-
ком. реечные

е) подвальные помещения хорош

ж) отмостка вокруг здания фас. каш. реечная

з) система центрального отопления фас. каш. реечная

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные фас. каш. реечная

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

треб. для распредел.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечено

Выводы и предложения.

*Требуется кал. распредел. дроваго,
углем, дровами, торфом и водоснабжения
зимой и летом.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

*Радченко С.Г.
Радченко Е.С.
Ковалик В.И.*