

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 25 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Давышине

Домоуправление № города №12 в Казани

## Общие сведения по строению

Год постройки 1948 материал стен кашпыйный

Число этажей 5 наличие подвала нет. подвале

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахисабова С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жемоченов В. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Требуется сан. ремонт (убел. фасада)

д) входные двери и оконные переплеты двери убел. осев. Требуется сан. ремонт.

е) подвальные помещения Требуется сан. ремонт.

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт.

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. сан. ремонт.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечен.

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт кровли, фасада, отмостки, труб ЧИО и водопровода подвала, электропроводки.

Председатель комиссии

Радсеев С.В.

Члены комиссии

Насонов Е.С.

Ковалев В.И.