

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 20¹⁹ г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города Мск. 2 Красногорск

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала мож. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рябченко С. Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

в присутствии техника Чеченова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требует кап. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания следует укрепить в балках

д) входные двери и оконные переплеты удоб. окна треб. заменить
кач. ремонт.

е) подвальные помещения треб. кап. ремонт.

ж) отмостка вокруг здания удоб.

з) система центрального отопления треб. кап. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. кап. ремонт.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство Пред. каск. ресурсов

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Обеспечено.

Выводы и предложения.

Предметы каск. ресурсов скоплены, предупреждение о необходимости

Председатель комиссии

Члены комиссии

бр. ин.

рассчитаны в с.г.

Председатель Е. С.

Левченко В. Н.