

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 20. 19 г.

Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города №12 2 Казани

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подполье

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рязанова С. П.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Михомов В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша убед. как летом

б) чердачное помещение и его вентиляция убед.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания убед.

г) фасад здания убед. как летом (штукатурка)

д) входные двери и оконные переплеты двери вход. убед. окна  
убед. как летом

е) подвальные помещения убед.

ж) отмостка вокруг здания убед. как летом

з) система центрального отопления убед. как летом

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные убед. как летом

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство необ. кааб. раселоня.

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

обеспечен.

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Выводы и предложения.

Требуется кааб. раселоня днасада (учетки)  
необ. что и введ. в об.а, от. ел.т.с.,  
мех.об.сервизов.к.е.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Радсавов С.К.

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Насковов В.С.

Бри. са.

Ковалев В.С.