

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города ИД. Казани

## Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вартакова С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Фисонов В. В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Фреб. как. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания Фреб. утепление стенов.

д) входные двери и оконные переплеты двери удеб окна фребулы как. ремонт

е) подвальные помещения удеб

ж) отмостка вокруг здания Фреб. как. ремонт

з) система центрального отопления Фреб. как. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Фреб. как. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Дроб. кал. ремонт

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены.

Выводы и предложения.

Дробчевы кал. ремонт кровли, фасада, отмостки, труб что и водопровода, электропроводки

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Иван Радванов С.И.  
Иван Никитов Е.С.  
Юз Ю.Венг В.И.