

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Славянской

Домоуправление № города И.И. 2 Помещи

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен нашпильной

Число этажей 9 наличие подвала нет. чердачок

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабов С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жемолов В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо сает. расеелит до 18г.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо.

г) фасад здания хорошо сает. расеелит фасада.

д) входные двери и оконные переплеты двери хороши окна хороши сает. расеелит

е) подвальные помещения хорошо.

ж) отмостка вокруг здания требуется сает. расеелит.

з) система центрального отопления хорошо сает. расеелит

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется сает. расеелит.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуемая сан. раск. разводки

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется сан. раск. разводка, трубы Ч/О и водосервова, обеспечить электросервова.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А.А. Радсисов С.А.
И.И. Исаков С.В.
А.А. Кович В.Н.