

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2019 г.

Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Владимирская

Домоуправление № города № 12 г. Ярославль

## Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рагужабов В. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Воронцов М.

в присутствии техника Милонова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Дреб. сам. расстой

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания пробедён сам. расстой 2018г.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Дреб. сам. расстой

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Дреб. сам. расстой

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство треб. сам. ревизия

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется сам. ревизия кровли, труб Ч/О и водопровода, электропроводки.

Председатель комиссии

Радоманов Е.В.

Члены комиссии

Неломов Е.В.

Р. Ювеев В.И.