

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2019 г.

Дом № 36 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Маякская

Домоуправление № города № 12 г. Косово

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвал

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Веденко С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Киселева В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Треб. как решено

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. как решено (уменьшение)

д) входные двери и оконные переплеты двери удв. окна треб. как решено

е) подвальные помещения Треб. как решено

ж) отмостка вокруг здания Треб. как решено

з) система центрального отопления Треб. как решено

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. как решено

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Треб. как ранее*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Треб. как ранее: сровни, грасада, модв. котельные, отле сям, треб. с/о и водоснабж. т.е. т.е. т.е. т.е.*

Председатель комиссии

*Раджабов С.*

Члены комиссии

*Нахосов Е. С.*

*Ковалев В. И.*