

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«        » октябрь 2019 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Славянской

Домоуправление № города №12 г. Железнодорожный

## Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кирпичной

Число этажей 5 наличие подвала нет, нормальное

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Варшавова С. А.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Железниковой В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша нормальное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нормальное

г) фасад здания нормальное состояние (отделка)

д) входные двери и оконные переплеты нормальное

е) подвальные помещения нормальное состояние

ж) отмостка вокруг здания нормальное состояние

з) система центрального отопления нормальное состояние

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные нормальное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*Требуется капл. ремонт.*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

**Выводы и предложения.**

*Требуется капл. ремонт расада, труб что водосеробода, подв. котельной отлео стел.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*И. В. Радсерабов С.В.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И. В. Николаев Е.С.*

*И. В. Ковалев В.И.*