

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » октября 2019 г.

Дом № 309 или строение (корпус) 1

по ул. (пер.) Ленинском

Домоуправление № города № 12 г. Якутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабова С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Чеманова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. сам. рассматр.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания проведен сам. рассматр. 2018г.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. сам. рассматр.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. сам. рассматр.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуемая сан. ревизия

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется сан. ревизия кровли
Друж с/о с водопровода, электропровода.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Радоматов С.В.

Насосова Е.С.

Рубин В.А.