

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 313^а или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московские

Домоуправление № города №12 2 Коммуны

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен нашепый

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ридисабов С. К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Милонова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется кастр. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляции _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания нрбедно кастр. ремонт 2018г.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения треб. кастр. ремонт.

ж) отмостка вокруг здания треб. кастр. ремонт

з) система центрального отопления треб. кастр. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. кастр. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство треб. карт. расчет

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется карт. расчет средств, труб 4/0 и водосервиза, обмерами, электросервиза.

Председатель комиссии

И.И. Маджаров С.А.

Члены комиссии

И.И. Насонов В.И.

И.И. Лавров В.И.