

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 6

по ул. (пер.) Моловской

Домоуправление № города №12, 2 Валуи

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен поштучной

Число этажей 9 наличие подвала шестая

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабова С.Р

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

в присутствии техника Чиркочов Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша дуб. кал. роллоит

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания дуб. кал. роллоит шовов.

д) входные двери и оконные переплеты удов оклея дуб. дощев.

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания дуб. кал. роллоит

з) система центрального отопления дуб. кал. роллоит

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные дуб. кал. роллоит

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Дреб. кан. р. сел. о. п.

2. Обеспеченность _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Дреб. кан. р. сел. о. п. Дреб. ст. о. п. и водоснабжения, электроснабжения, электроснабжения, отключены

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. И. Радсенов
И. И. Исаева
И. И. Левин