

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октября 2019 г.

Дом № 314 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города №12 2 Пискарев

## Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рисадова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жекошовой В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша кач. ремонт 2019г. (орбедит)

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания кач. ремонт 2018г. (орбедит)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. кач. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. кач. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Требуем как раньше*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

*обеспечено*

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечено*

Выводы и предложения.

*Требуется как раньше Требуем №10 и  
водопровода, теплопроводки.*

Председатель комиссии

*Радченко В*

Члены комиссии

*Искалов  
В. В. В. В.*