

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 345 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Миховская

Домоуправление № города № 12 2 Железны

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен нащельный

Число этажей 5 наличие подвала пок. канале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабов С.А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шилова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шриведен кан. решеток 2017г

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Фреб. кан. решеток (серия. швов)

д) входные двери и оконные переплеты двери удов, остек Фреб. кан. решеток

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания Фреб. кан. решеток

з) система центрального отопления Фреб. кан. решеток

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Фреб. кан. решеток

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Треб. сам. ревизия.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Треб. ревизия.

Выводы и предложения.

Треб. сам. ревизия фасада, обшивки, труб с/у и водосервиза, электрификации.

Председатель комиссии

Радманов С.В.

Члены комиссии

Никонова Е.С.

Новикова В.И.