

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2019 г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № города № 12 в Железнодорожном

Общие сведения по строению

Год постройки 1999 материал стен обл. кирпич

Число этажей 2 наличие подвала тех. подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Исаилов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша нормативная сан. ревизия есть

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуется сан. ревизия

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты двери удов. осев. ревизия фасада (сан. ревизия)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется сан. ревизия

з) система центрального отопления требуется сан. ревизия

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется сан. ревизия