

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № города №12 г. Йошкар-Ола

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рафиксабов С. П.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Жошова В. Ч.

в присутствии техника Милослав В. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. сам. рассматр.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. сам. рассматр.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения Треб. сам. рассматр.

ж) отмостка вокруг здания Треб. сам. рассматр.

з) система центрального отопления Треб. сам. рассматр.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. сам. рассматр.

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сам. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется сам. ремонт газовой
трубы 4/0 и водосервовода, монтаж соединителей
от Москвы, театроуловской.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Радшабов С.в
Насонова Е.с.
Кебеев К.п