

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 8 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Светлая

Домоуправление № города №12 2. Железнодорожная

## Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рахматова С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Ильмова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша проверен камен. ремонт 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания Требуется камен. ремонт фасада.

д) входные двери и оконные переплеты двери удов. оклеены проб. камен. ремонт

е) подвальные помещения Проб. камен. ремонт

ж) отмостка вокруг здания Требуется камен. ремонт

з) система центрального отопления Проб. камен. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Проб. камен. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство треб. сам. ревизий

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется сам. ревизия трассы, подвижного имущества, труб Ц/О и водоснабжения, электроснабжения

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

В. Радчинов  
Н. Косякова  
Р. Левина