

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Тепличная

Домоуправление № города № 12 г. Южирск

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Резнищев С. К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Мещеряков В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша добр. сост. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания добр. укреплена стена

д) входные двери и оконные переплеты двери добр. остекл. добр. сост. ремонт

е) подвальные помещения добр.

ж) отмостка вокруг здания добр. сост. ремонт

з) система центрального отопления добр.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные добр.

д) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

удоб

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Проб- сам- ремонт кровли, отливается
для сада.*

Председатель комиссии _____

А.С. Русаков С.С.

Члены комиссии _____

*А.С. Николова Е.С.
А.С. Ковалев М.И.*