

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2019 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Меркушиной

Домоуправление № города Ита 2 Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1949 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ризинабов С. В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Чижикова В. В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша сроведён сам. расеем

б) чердачное помещение и его вентиляция -

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты двери удов осеа реб. сам. расеем

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания реб. сам. расеем

з) система центрального отопления реб. сам. расеем

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные реб. сам. расеем

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Треб. кааб. релееоб

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Треб. кааб. релееоб фасада, облееобам
треб. что и водопровода, электропроводки.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

Иванов
Петров
Сидоров