

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2019 г.

Дом № 7 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Менделеева

Домоуправление № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен нащельный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вадисабово С. И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михонова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хорошо как раньше 2017г.

б) чердачное помещение и его вентиляция хорошо.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо.

г) фасад здания хорошо как раньше

д) входные двери и оконные переплеты хорошо.

е) подвальные помещения хорошо.

ж) отмостка вокруг здания хорошо.

з) система центрального отопления хорошо как раньше

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо как раньше

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется кааб. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется кааб. ремонт трассы, труб 410 и водопровода, электропроводки

Председатель комиссии _____

Рахманов С.С.

Члены комиссии _____

Исмаилов С.С.

Ковалев В.Ч.