

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2019 г.

Дом № 20 или строение (корпус)

по ул. (пер.) Цейтлинская

Домоуправление № города №12 г. Ярославль

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кирпичной

Число этажей 5 наличие подвала только подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Риджабов С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Милвашиной В.

в присутствии техника Челомова С. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша сроведен как ранее 2017г.

б) чердачное помещение и его вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. как ранее (узел)

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов. как ранее

з) система центрального отопления удов. как ранее

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. как ранее

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Фед. кааб. ресеаб

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется сан. ресеаб трасада, котельная, Фуд ЧО и водоснабжение электропроводка.

Председатель комиссии

Раджабов С.С.

Члены комиссии

Насосов Е.С.

Ж. Н. Валиев И.С.