

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города №12 2 Ю. ур.

Общие сведения по строению

Год постройки 1946 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала так, неизолир.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабова С. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шамидов В. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов. осея фронт. кам. раем.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания фронт. кам. раем.

з) система центрального отопления фронт. кам. раем.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____ *зуб.*

2. Обеспеченность _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

обеспечены.

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется признать ответственность за состояние объектов, находящихся в ведении коммунального хозяйства и других ЦО

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Иванов С. А.
Петров В. И.
Сидоров В. А.