

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города №12 г. Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен полнотелый

Число этажей 5 наличие подвала нет, нормальн

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ризжабова С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шихоморова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Фронт. часть стены с вент. отверстиями и герметизацией швов

д) входные двери и оконные переплеты оседа фронт. стеной, расщелин

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Фронт. стеной, расщелин

з) система центрального отопления Фронт. стеной, расщелин

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется ком. ремонт.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Требуется ком. ремонт газара
Фур № 0, отбойной, электросредств.*

Председатель комиссии _____

Дюжабов С. С.

Члены комиссии _____

Чижиков В. И.

Ливен В. И.