

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 17 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Воротынский

Домоуправление № города № 2 Косири

## Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала тех. подпол

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рисманова С. В.

членов комиссии, председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Михайлова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. сам. расселит.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов. (удов. оседа 4 слоями фрезером)

д) входные двери и оконные переплеты удов. оседа фрез. сам. расселит.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления фрез. сам. расселит.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство

*Требуется сан. ремонт.*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

**Выводы и предложения.**

*Требуется сан. ремонт кровли,  
крыш №10, электропроводки,  
заменить осан.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Исмаилов С.В.  
Исмаилов В.И.  
Исмаилов В.И.*