

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2020 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города №12 г. Рязани

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала нет, подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжмакова С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жиналова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуется укрепление стенов и герметизация швов со спец. раствором.

д) входные двери и оконные переплеты ослея треб. спец. ремонт

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Треб. спец. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Нет сам. работы

2. Обеспеченности: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется сам. работы по саду,
Нет 8/0, электропроводки*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Исмаилов С. П.
Исмаилов В. И.
Исмаилов В. Н.*