

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2010 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Фосфорного завода

Домоуправление № города № 12 г. Копейск

Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен кирпич

Число этажей 9 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рижиков С. П.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Никонова В. Ч. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Фронтон угрюмого свес

карнизов кладка (штукатурка Фронтон)

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

*Требуется состав. ремонт электростанции
теплоэлектростанции*

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

*Требуется состав. ремонт насоса
здании, теплоэлектростанции*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Риджабов В.И.
Жидков В.И.
Левин В.И.*