

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь » 2010 г.

Дом № 34 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города № 12 2 Железнодорожные

## Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кошечный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвале

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рябенкова С.Р.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета Дворецкая М.А.

в присутствии техника Михайлов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*Пред. ком. ревизий.*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечена*

Выводы и предложения.

*Пред. ком. ревизий ввиду отсутствия  
архива.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*Тришатов С.Ф.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Жилищев В.И.*

*Левин В.И.*