

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 36 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города № 12 2 Коммуны

## Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подвалы

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ромашова С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Мельникова В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. сам. ревизия

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. сам. ревизия и герм. швов  
сам. ревизия

д) входные двери и оконные переплеты удов. ревизия

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. сам. ревизия

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*Треб. ком. ревизий*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечена.*

Выводы и предложения.

*Треб. ком. ревизий кровли, фасада  
зданий 4/0 и электрооборудования*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

*Дворничков С.В.*

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Мещеряков В.И.*

*Левин В.И.*