

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города №12 2 Коммуны

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабова С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шилова Г.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Пред. устран. след и гермет. швов со ком. ремонт.

д) входные двери, оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения Пред. устран. след и гермет. швов со ком. ремонт.

ж) отмостка вокруг здания Пред. ком. ремонт.

з) система центрального отопления Пред. ком. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Пред. спец. ревизия

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена

Выводы и предложения.

*Пред. спец. ревизия проведена, проверено что
обеспечено, электрохозяйство*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Мухомов С.А.
Мухомов Е.И.
Мухомов В.И.*