

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь 2010 г.

Дом № 313^а или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города № 12 2 Фасины

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Роджабова С. П.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жидковича В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена.

Выводы и предложения.

*Требуется сан. ремонт кровли,
требуется, электропроводки, облезшая*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Иванов С.В.
Михайлов Е.И.
Сидоров В.Н.*